

Начальник Управления
образования администрации
Симферопольского района
Республики Крым

С.В. Дмитрова

« ____ » ____ 201 ____ г.

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения «Журавлёвская школа»

Симферопольского района

Республики Крым

О.А. Переведенцева

«01» 08 2018 г.



ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и другим маломобильных групп населения

МБОУ «Журавлёвская школа» Симферопольского района Республики Крым

с. Журавлёвка, ул. Мира, дом 15 а

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1.	2	3	4	5	6
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
1.1.	Обеспечить беспрепятственное перемещение МГН по всему участку – не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения;		Написать письма в соответствующие инстанции о решении вопросов обеспечения беспрепятственного перемещение МГН по всему участку, не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения;	Сентябрь - октябрь	
2. Путь(пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)					
2.1.	Отсутствует схема движения инвалидов с указанием доступных мест общего		Вывесить схему движения инвалидов с указанием доступных	4 квартал 2018 года	

	Пользования и обслуживания МГН		Мест общего пользования и обслуживания МГН	
2.2.	Отсутствуют тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута, зон безопасности		Обозначить тактильными пиктограммами доступность маршрута, зон безопасности.	2018/2019 учебный год
2.3.	Отсутствует обозначенное место для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью)		Выделить и обозначить место для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью)	2018/2019 учебный год
2.4.	Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная полоса, обозначающая поверхность пола перед дверными проемами и входами на лестницу, поворотом путей движения		Приобрести предупреждающие указатели. Обозначить поверхность пола перед дверными проемами и входами на лестницу, поворотом путей движения контрастно окрашенной полосой	4 квартал 2018 года
2.5.	Деревянные перила не отвечают требованиям и стандартам		Монтаж пристенных поручней из нержавеющей стали в соответствии со стандартами	4 квартал 2018 года
2.6.	Ступени лестницы не соответствуют стандарту		Монтаж алюминиевого профиля, облицовка ступеней противоскользящим керамогранитом.	2018/2019 учебный год

2.7	Отсутствуют рельефные обозначения этажей	Предусмотреть рельефное обозначение этажей	2018/2019 учебный год	
2.8	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил.	Нанести предупредительные полосы об окончании перил	2018/2019 учебный год	

3. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

3.1	Отсутствуют пристенные поручни	Монтаж пристенных поручней	4 квартал 2018 года	
-----	--------------------------------	----------------------------	---------------------	--

4. Санитарно-гигиенические помещения

4.1.	Не соответствует дверной проем и двери стандартам , затрудняют въезд и разворот инвалида колясочника	Расширить дверной проем.	2018/2019 учебный год	
4.2.	Отсутствует у дверей туалета знак доступности, кнопка вызова	Установить у дверей туалета знак доступности , кнопку вызова	2018/2019 учебный год	

5. Система информации на объекте (на всех объектах)

5.1	Отсутствуют информационные стенды, видеофон; голосовые оповещения, усилители звука и другие технологии для МГН	Приобрести установить: -информационную стойку - видеофон -тактильный переносной стенд -программное обеспечение «голосовое	2018/2019 учебный год	
-----	--	---	-----------------------	--

6. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			
		оповещение» для системы электронной очереди -персональный усилитель звука, системе свободного звукового поля	
6.1	Отсутствуют тротуары вдоль дорог, отсутствует бордюрный пандус	Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии о решении вопроса оборудования тротуаров для перемещения МГН и бордюрным пандусом.	2018/2019 учебный год
6.2	На остановке отсутствует схема движения МГН к объекту	Написать письмо в соответствующую инстанцию с приложением фотографии размещений схемы движения МГН к объекту	2018/2019 учебный год
6.3	Имеются препятствия на следования к объекту: неровный асфальт	Написать письма в соответствующую инстанцию с приложением фотографии о решении вопросов о ликвидации препятствий на пути МГН, выравнивание асфальта	2018 /2019 учебный год